



Sotarn i Piteå AB

Odengatan 12
94139 Piteå

Besiktningsprotokoll

Datum
2023-11-06Diarienummer
25027-261011

Utfärdare

Sotarn i Piteå AB

Odengatan 12
941 39 Piteå
0911-230650

Adressat

Till: Luleå Kommun
Att. Ann Kalla
Box 50001
973 21 Luleå

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jopikgården	Ägare Till: Luleå Kommun	Brukare/Innehavare Till: Luleå Kommun
Fastighetsadress Hindersön	Att. Ann Kalla	Att. Ann Kalla
	Box 50001	Box 50001
	973 21 Luleå	973 21 Luleå
Kontrolldatum 2023-10-31		

Objekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Braskamin - Sekundär	Handöl 10T	Bottenvåning	Allrum
Bränsleslag Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Metall	Premodul	Skorsten

Konditionsbesiktning

Besiktningen avser kontroll av braskamin typ Handöl 10T ansluten till en stålörsskorsten av typen Premodul. Braskaminen är placerad i allrum på bottenvåning.

Takskyddsanordningar finns monterade.

Utlåtande: Eldstad med tillhörande rökkanal är kontrollerad utan anmärkningar och är godkänd för eldning.

Utfall

Godkänd

Besiktningsman

Jörgen Axb



Sotarn i Piteå AB

Odengatan 12
94139 Piteå

Besiktningsprotokoll

1 av 1

Datum
2023-11-06

Diarienummer
25027-261006

Utfärdare

Sotarn i Piteå AB

Odengatan 12
941 39 Piteå
0911-230650

Adressat

Till: Luleå Kommun
Att. Ann Kalla
Box 50001
973 21 Luleå

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jopikgården	Ägare Till: Luleå Kommun	Brukare/Innehavare Till: Luleå Kommun
Fastighetsadress Hindersön	Att. Ann Kalla Box 50001 973 21 Luleå	Att. Ann Kalla Box 50001 973 21 Luleå
Kontrolldatum 2023-10-31		

Objekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Kakelugn - Sekundär	Kakelugn Rund	Bottenvåning	Matrum/plats
Bränsleslag Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Murad tegel	Skorsten

Konditionsbesiktning

Besiktningen avser kontroll av kakelugn typ modell rund ansluten till en murad tegelskorsten. Kakelugnen är placerad i matsal på bottenvåning.

Takskyddsanordningar finns monterade.

Utlåtande: Eldstad med tillhörande rökkanal är kontrollerad utan anmärkningar och är godkänd för eldning.

Utfall

Godkänd

Besiktningsman

Jörgen Axb



Sotarn i Piteå AB

Odengatan 12
94139 Piteå

Besiktningsprotokoll

1 av 1

Datum
2023-11-06

Diarienummer
25027-261005

Utfärdare

Sotarn i Piteå AB

Odengatan 12
941 39 Piteå
0911-230650

Adressat

Till: Luleå Kommun
Att. Ann Kalla
Box 50001
973 21 Luleå

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jopikgården	Ägare Till: Luleå Kommun	Brukare/Innehavare Till: Luleå Kommun
Fastighetsadress Hindersön	Att. Ann Kalla Box 50001 973 21 Luleå	Att. Ann Kalla Box 50001 973 21 Luleå
Kontrolldatum 2023-10-31		

Objekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Vedspis - Sekundär	Husqvarna 927	Bottenvåning	Kök
Bränsleslag Ved			
Rök-/avgaskanal			
Typ	Fabrikat/modell	Benämning	
Tegel	Murad tegel	Skorsten	

Konditionsbesiktning

Besiktningen avser kontroll av vedspis typ Husqvarna 927 ansluten till en murad tegelskorsten. Vedspisen är placerad i kök på bottenvåning.

Takskyddsanordningar finns monterade.

Utlåtande: Eldstad med tillhörande rökkanal är kontrollerad utan anmärkningar och är godkänd för eldning.

Utfall

Godkänd

Besiktningsman

Jörgen Axb



Sotarn i Piteå AB

Odengatan 12
94139 Piteå

Besiktningsprotokoll

1 av 1

Datum
2023-11-06

Diarienummer
25027-261008

Utfärdare

Sotarn i Piteå AB

Odengatan 12
941 39 Piteå
0911-230650

Adressat

Till: Luleå Kommun
Att. Ann Kalla
Box 50001
973 21 Luleå

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jopikgården	Ägare Till: Luleå Kommun	Brukare/Innehavare Till: Luleå Kommun
Fastighetsadress Hindersön	Att. Ann Kalla Box 50001 973 21 Luleå	Att. Ann Kalla Box 50001 973 21 Luleå
Kontrolldatum 2023-10-31		

Objekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Bakugn	Murad Bakugn	Bottenvåning	Bagarstuga
Bränsleslag Ved			
Rök-/avgaskanal			
Typ	Fabrikat/modell	Benämning	
Tegel	Murad tegel	Skorsten	

Konditionsbesiktning

Besiktningen avser kontroll av murad bakugn ansluten till en murad tegelskorsten. Bakugnen är placerad i bagarstuga på bottenvåning.

Takskyddsanordningar finns monterade.

Utlåtande: Eldstad med tillhörande röckanal är kontrollerad utan anmärkningar och är godkänd för eldning.

Notering: Frostskador på skorsten ovan yttertak noterades.

Utfall

Godkänd med notering

Besiktningsman

Jörgen Axb



Sotarn i Piteå AB

Odengatan 12
94139 Piteå

Besiktningsprotokoll

1 av 1

Datum
2023-11-06

Diarienummer
25027-261009

Utfärdare

Sotarn i Piteå AB

Odengatan 12
941 39 Piteå
0911-230650

Adressat

Till: Luleå Kommun
Att. Ann Kalla
Box 50001
973 21 Luleå

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jopikgården	Ägare Till: Luleå Kommun	Brukare/Innehavare Till: Luleå Kommun
Fastighetsadress Hindersön	Att. Ann Kalla Box 50001 973 21 Luleå	Att. Ann Kalla Box 50001 973 21 Luleå
Kontrolldatum 2023-10-31		

Objekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Vedspis - Sekundär	Bolinder 527	Bottenvåning	Bagarstuga
Bränsleslag Ved			
Rök-/avgaskanal			
Typ	Fabrikat/modell	Benämning	
Tegel	Murad tegel	Skorsten	

Konditionsbesiktning

Besiktningen avser kontroll av vedspis typ Bolinder 527 ansluten till en murad tegelskorsten. Vedspisen är placerad i bagarstuga på bottenvåning.

Takskyddsanordningar finns monterade.

Utlåtande: Eldstad med tillhörande rökkanal är kontrollerad utan anmärkningar och är godkänd för eldning.

Notering: Frostskador på skorsten ovan yttertak noterades.

Utfall

Godkänd med notering

Besiktningsman

Jörgen Axb